

Instrucciones de uso y seguridad – Blue Star Tattoo Pen

Antes del primer uso

- **Carga inicial:** Carga la batería durante al menos 5 horas continuas antes del primer uso. Esto asegura un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad.

Manipulación y almacenamiento

- No desmontes ni manipules el interior de la máquina o la batería.
- No la perfores, aplastes, calientes ni la expongas al fuego.
- Guarda la máquina en un lugar seco, fresco y alejado de fuentes de calor o materiales inflamables.

Condiciones ambientales

- Evita exponer la máquina al calor excesivo o al fuego directo.
- No la sumerjas en agua ni permitas el contacto con líquidos.

Seguridad durante la carga

- Carga la batería solo en zonas secas y sobre superficies resistentes al fuego.
- Mantenla alejada de materiales inflamables.
- No dejes la batería cargando sin supervisión.
- Respeta los tiempos de carga recomendados para evitar sobrecalentamientos o daños.

Prevención de cortocircuitos

- Asegúrate de que la batería no entre en contacto con objetos metálicos que puedan conectar accidentalmente los terminales.
- No conectes directamente los polos ni manipules la batería internamente.

Precauciones adicionales para la batería

- Un mal uso puede provocar incendios o explosiones.
- No desarmes, incineres ni deseches la batería en el fuego.
- No la expongas a temperaturas superiores a 104 °C (220 °F).
- Carga siempre siguiendo las indicaciones del fabricante.